

**FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) CATEGORIA III

INFORME SEMESTRAL

“Calidad de Agua Subterránea Pozos Ambientales de Mina”

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°7	Periodo Reportado	Revisión:	Elaborado por	Revisado y Aprobado por:	Fecha de Emisión del Reporte
13189	Calidad de Agua subterránea Pozos Ambientales Mina_7IS	Octubre 2022 – Abril 2023	AM	IR	Minera Panamá	01/05/2023

1. Introducción

Una de las mayores inquietudes ambientales en las operaciones de minería es el impacto a la calidad y cantidad del agua subterránea debido a filtraciones y alteraciones al sistema de agua superficial como resultado de las operaciones de minería (por ejemplo, los tajos, IMR y los almacenamientos de roca residual). El monitoreo es llevado a cabo agua abajo de todas las instalaciones principales para evaluar posibles impactos debido a filtraciones de agua influenciada por las operaciones, especialmente proveniente de la IMR y de las áreas de almacenamiento de roca residual.

2. Objetivo General

Monitorear la calidad del agua subterránea en los pozos de monitoreo de posible influencia de las actividades mineras y principales componentes de Mina.

- Realizar el monitoreo de la calidad del agua subterránea trimestral a los 2 pozos ubicados en las principales subcuencas aledañas al proyecto.
- Reportar en los resultados de la calidad del agua de manera referencial con los límites establecidos el Reglamento DGNTI – COPANIT 35 2019.

3. Metodología para la representación de resultados de la calidad del agua subterránea

Para este reporte se implementa el desarrollo de gráficos de tendencia y tablas con los datos registrados en los puntos de monitoreo plasmados en la tabla 1.

Tabla No. 1 Punto de monitoreo

Estación de Monitoreo	Ubicación	Coordenadas	
GW-RDM-001A	Río del Medio	535856	986185
GW-UVR-001A	Río Uvero	534397	987489

Tabla No. 2 Parámetros a presentar en los gráficos

Parámetros	Unidades usadas	Método
pH*	Unidades de pH	Sonda multiparamétrica Troll 600 SN611390_TMF
Solidos Suspendidos Totales	mg/L	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 23rd Ed, 2017. (Validado 2018)
Demanda Química de Oxígeno	mg/L	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 23rd Ed. 2017
Nitrógeno Total	mg/L	ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019)
Fosforo	mg/L	ISO 15681-2:2018, Second edition (Validado Modificado,2019)
Aceites y Grasas	mg/L	ASTM D7066-04 (Validado, 2019)
Cianuro Total	mg/L	ISO 14403-2:2012.1st.Ed.(Validado, 2019)
Arsénico Total (As)	mg/L	EPA-6020B
Cadmio Total (Cd)	mg/L	EPA-6020B
Cobre Total (Cu)	mg/L	EPA-6020B
Mercurio Total (Hg)	mg/L	EPA-6020B
Níquel Total (Ni)	mg/L	EPA-6020B
Plomo Total (Pb)	mg/L	EPA-6020B

Zinc total (Zn)	mg/L	EPA-6020B
-----------------	------	-----------

**Corresponden a parámetros medidos in situ, con una sonda multiparamétrica*
Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental, Gerencia de Ambiente.

Tabla No. 3 Criterio Ambiental de comparación seleccionado

Parámetros	Unidades usadas	Criterio Ambiental Seleccionado
Parámetros de Campo	Criterio del Proyecto	
pH	Unidades de pH	5.5 - 8.5
Parámetros Fisicoquímicos		
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	35
Biológicos		
Demanda Química de Oxígeno	mg/L	100
Nutrientes		
Nitrógeno Total	mg/L	15
Fosforo	mg/L	10
Orgánicos		
Aceites y Grasas	mg/L	20
Cianuro Total	mg/L	0.2
Metales Totales		
Arsénico Total (As)	mg/L	0.5
Cadmio Total (Cd)	mg/L	0.01
Cobre Total (Cu)	mg/L	1
Mercurio Total (Hg)	mg/L	0.001
Níquel Total (Ni)	mg/L	0.2
Plomo Total (Pb)	mg/L	0.050
Zinc Disuelto (Zn)	mg/L	3

Nota: Reglamento DGNTI – COPANIT 35 2019, se toma de manera referencial debido a que su aplicación es netamente para descarga de efluentes.

4. RESULTADOS

A continuación, se estarán presentando las tablas y graficas de tendencia con los diferentes resultados obtenidos con los diferentes muestreos realizados mensualmente a los puntos GW-RDM-001A y GW-UVR-001A.

Tabla 4: Resultados de Monitoreo


Estación		GW-RDM-001A		GW-UVR-001A		
Variable	Unidad	Límite Permisible COPANIT 35- 2019	07-Dec- 22	10-Feb- 23	07-Dec- 22	09-Apr- 23
pH	unidades de pH	5.5-8.5	5.7	5.4	6.4	6.5
Sólidos Totales Suspendidos	mg/L	35	10.5	6.8	1.6	1.6
Cianuro Total	mg/L	0.2	0.001	0.001	0.001	0.001
Mercurio Total	mg/L	0.001	0.00005	0.00005	0.00005	0.00003
Arsénico Total	mg/L	0.5	0.0004	0.0001	0.0001	0.0001
Cadmio Total	mg/L	0.01	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Cobre Total	mg/L	1	0.0023	0.0019	0.0003	0.0006
Níquel Total	mg/L	0.2	0.0008	0.0005	0.0002	0.0002
Plomo Total	mg/L	0.005	0.0006	0.0006	0.0002	0.0002
Zinc Total	mg/L	3	0.023	0.033	0.019	0.013
Aceites y Grasas	mg/L	20	0.1	0.1	0.1	0.1
Demanda Química de Oxígeno	mg/L	100				10
Nitrógeno Total	mg/L	15	0.117	0.141	0.112	0.081
Fósforo Total	mg/L	10		0.01		0.133

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama

Tabla 20: Nivel Freático

Variable	Fecha	GW-RDM-001A	GW-UVR-001A
N. Freático (m)	Oct-22	1.79	7.48
N. Freático (m)	Dic-22		6.74
N. Freático (m)	Feb-23	1.74	7.63
N. Freático (m)	Apr-23		7.75


Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama

Grafica 17. Variación del Nivel Freático en cada pozo


5. Conclusiones

- En todos los casos, los niveles freáticos se mantuvieron constantes en el periodo actual de evaluación, denotando poca o nula influencia de las actividades desarrolladas en el proyecto.
- Se observa que los parámetros están dentro de los valores de cumplimiento con la normativa COPANIT 35-2019 a manera referencial.

6. Ubicación de los Puntos de muestreo.



7. Anexo 1. Imágenes



Localización	Nombre del Punto	Este	Norte
Río del Medio	GW-RDM-001A	535856	986185



Localización	Nombre del Punto	Este	Norte
Río Uvero	GW-UVR-001A	534397	987489